

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧОУ ДПО
«УЦ «Спартак»

Смолин А.С.

«20» ноября 2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Спартак» ДОЛ «Росинка»

1.2. Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Дом отдыха, д. 37

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящие здания:

Душевая: 255,8 кв.м.

Склад: 16,3 кв.м.

Склад: 60,6 кв.м.

Столовая (производственные цеха): 393,8 кв.м.

Овощехранилище: 284,5 кв.м.

Игротека: 94,6 кв.м.

Насосная: 4,8 кв.м.

Хоз. корпус: 41,2 кв.м.

Гараж: 209 кв.м.

Пионерская комната: 82,9 кв.м.

Медицинский пункт: 122,5 кв.м.

Клуб: 485,1 кв.м.

Административный корпус: 96,6 кв.м.

Общая площадь земельного участка (га): 5,95 га

1.4. Год постройки здания:

Душевая: 1993 г.

Склад: 1981 г.

Столовая (производственные цеха): 1985 г.

Овощехранилище: 1993 г.

Игротека: 1985 г.

Насосная: 1985 г.

Хоз. корпус: 1985 г.

Гараж: 1993 г.

Пионерская комната: 1985 г.

Медицинский пункт: 1981 г.

Клуб: 1993 г.

Административный корпус: 1993 г.

Последнего капитального ремонта: 2019 г. - капитальный ремонт столовой, 2023 г. – капитальный ремонт медицинского пункта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – январь – апрель 2025г.; капитального: ориентировочно – 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Спартак», ЧОУ ДПО «УЦ «Спартак»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 16 А

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): управление (договор безвозмездного пользования №186)

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи «Жемчужина леса»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392121, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Большая Липовица, ул. Коноплиновка, д. 100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование, здравоохранение, спорт, культура

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, охрана и укрепление здоровья детей, организация различных форм развивающего досуга, профилактика заболеваний

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): К, О, С, Г, У

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость* (*количество*

обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):
плановая мощность – 300 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта пассажирским транспортом № 102 осуществляется из города Тамбов (автовокзал «Северный», ул. Мичуринская, д. 46) до р.п. Новая Ляда (остановка Новая Ляда)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1, 25 м

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет (грунтовая дорога)

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	«ДУ»
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У), ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (Г,У), ВНД(О,К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию лагеря щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта зданий лагеря и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающимися на креслах-колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть, оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, КР
2	Вход (входы) в здание	ТР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, КР

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
2	Вход (входы) в здание	- Требуется контрастная разметка на двери - рельефно-контрастная маркировка ступеней -оборудовать вход кнопкой вызова для персонала
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для передвижения колясочников необходима помощь персонала
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-Установить средства тактильной информации в зонах путей движения - Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	-

6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Установка кнопки вызова с двухсторонней звуковой связью - Организовать доступ к стенду информации
---	---	--

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2028 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Ремонт заездов (пандусов), ремонт покрытия, установка указателей, - установка системы вызова помощи персонала - Ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	- Установить на дверях таблички Брайля, - Оборудовать вход кнопкой вызова персонала - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании - Требуется контрастная разметка на двери - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Оснастить пороги резиновыми накладками. - Для опорников требуются поручни на всем движении - Установить завершения на поручни
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Оснастить санузел кнопкой вызова персонала, поручнями, - сливной бак должен быть прикреплен к стене - установить тактильные информационные

		таблички на входах в санузел - в универсальной кабине (уборной) рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Необходимо установить при входе на территорию лагеря щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, организация будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: требуется

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов Региональное Отделение ВОРДИ Тамбовской области;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объектов Тамбовской области (Официальный портал органов государственной власти Тамбовской области)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» ноября 2024 г.;
2. Акта обследования объекта от «20» ноября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДПО «УЦ
«Спартак»

Смолин А.С.

«20» ноября 2024 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Тамбовский район, р.п. Новая Ляда

20.11.2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Спартак» ДОЛ «Росинка»

1.2. Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Дом отдыха, д. 37

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящие здания:

Душевая: 255,8 кв.м.

Склад: 16,3 кв.м.

Склад: 60,6 кв.м.

Столовая (производственные цеха): 393,8 кв.м.

Овощехранилище: 284,5 кв.м.

Игротека: 94,6 кв.м.

Насосная: 4,8 кв.м.

Хоз. корпус: 41,2 кв.м.

Гараж: 209 кв.м.

Пионерская комната: 82,9 кв.м.

Медицинский пункт: 122,5 кв.м.

Клуб: 485,1 кв.м.

Административный корпус: 96,6 кв.м.

Общая площадь земельного участка (га): 5,95 га

1.4. Год постройки здания:

Душевая: 1993 г.

Склад: 1981 г.

Столовая (производственные цеха): 1985 г.

Овощехранилище: 1993 г.

Игротека: 1985 г.

Насосная: 1985 г.

Хоз. корпус: 1985 г.

Гараж: 1993 г.

Пионерская комната: 1985 г.

Медицинский пункт: 1981 г.

Клуб: 1993 г.

Административный корпус: 1993 г.

Последнего капитального ремонта: 2019 г. - капитальный ремонт столовой, 2023 г. – капитальный ремонт медицинского пункта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____
капитального текущего – январь – апрель 2025г.; капитального:
ориентировочно – 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Спартак», ЧОУ ДПО «УЦ «Спартак»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 16 А

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): управление (договор безвозмездного пользования №186)

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи «Жемчужина леса»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392121, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Большая Липовица, ул. Коноплиновка, д. 100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование, здравоохранение, спорт, культура

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, охрана и укрепление здоровья детей, организация различных форм развивающего досуга, профилактика заболеваний

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные*)

категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): К, О, С, Г, У

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность); плановая мощность – 300 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта пассажирским транспортом № 102 осуществляется из города Тамбов (автовокзал «Северный», ул. Мичуринская, д. 46) до р.п. Новая Ляда (остановка Новая Ляда)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1, 25 м

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет (грунтовая дорога)

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	«ДУ»
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, КР
2	Вход (входы) в здание	ТР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, КР

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
2	Вход (входы) в здание	- Требуется контрастная разметка на двери - рельефно-контрастная маркировка ступеней -оборудовать вход кнопкой вызова для персонала
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для передвижения колясочников необходима помощь персонала
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-Установить средства тактильной информации в зонах путей движения - Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся

		граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Установка кнопки вызова с двухсторонней звуковой связью - Организовать доступ к стенду информации

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2028 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Ремонт заездов (пандусов), ремонт покрытия, установка указателей, - установка системы вызова помощи персонала - Ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	-Установить на дверях таблички Брайля, -Оборудовать вход кнопкой вызова персонала - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании - Требуется контрастная разметка на двери - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Оснастить пороги резиновыми накладками. - Для опорников требуются поручни на всем движении -Установить завершения на поручни
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью

5	Санитарно-гигиенические помещения	- Оснастить санузел кнопкой вызова персонала, поручнями, - сливной бак должен быть прикреплен к стене - установить тактильные информационные таблички на входах в санузел - в универсальной кабине (уборной) рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Необходимо установить при входе на территорию лагеря щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор ЧОУ ДПО
«УЦ «Спартак»

А.С. Смолин



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧОУ ДПО
«УЦ «Спартак»

Смолин А.С.

«20» ноября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Тамбовская область, Тамбовский
район, р.п. Новая Ляда

20.11.2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Спартак» ДОЛ «Росинка»

1.2. Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район,
р.п. Новая Ляда, ул. Дом отдыха, д. 37

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящие здания:

Душевая: 255,8 кв.м.

Склад: 16,3 кв.м.

Склад: 60,6 кв.м.

Столовая (производственные цеха): 393,8 кв.м.

Овощехранилище: 284,5 кв.м.

Игротека: 94,6 кв.м.

Насосная: 4,8 кв.м.

Хоз. корпус: 41,2 кв.м.

Гараж: 209 кв.м.

Пионерская комната: 82,9 кв.м.

Медицинский пункт: 122,5 кв.м.

Клуб: 485,1 кв.м.

Административный корпус: 96,6 кв.м.

Общая площадь земельного участка (га): 5,95 га

1.4. Год постройки здания:

Душевая: 1993 г.

Склад: 1981 г.

Столовая (производственные цеха): 1985 г.

Овощехранилище: 1993 г.

Игротека: 1985 г.

Насосная: 1985 г.

Хоз. корпус: 1985 г.

Гараж: 1993 г.

Пионерская комната: 1985 г.

Медицинский пункт: 1981 г.

Клуб: 1993 г.

Административный корпус: 1993 г.

Последнего капитального ремонта: 2019 г. - капитальный ремонт столовой, 2023 г. – капитальный ремонт медицинского пункта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – январь – апрель 2025г.; капитального: ориентировочно – 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Спартак», ЧОУ ДПО «УЦ «Спартак»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 16 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование, здравоохранение, спорт, культура

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, охрана и укрепление здоровья детей, организация различных форм развивающего досуга, профилактика заболеваний

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): К, О, С, Г, У

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): плановая мощность – 300 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) Маршрут до объекта пассажирским транспортом № 102

осуществляется из города Тамбов (автовокзал «Северный», ул. Мичуринская, д. 46) до р.п. Новая Ляда (остановка Новая Ляда)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1, 25 м

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет (грунтовая дорога)

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	«ДУ»
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У), ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (Г,У), ВНД(О,К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: обустройство лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию лагеря щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта зданий лагеря и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающимися на креслах-колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть, оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, КР
2	Вход (входы) в здание	ТР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, КР

5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, КР

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
2	Вход (входы) в здание	- Требуется контрастная разметка на двери - рельефно-контрастная маркировка ступеней -оборудовать вход кнопкой вызова для персонала
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для передвижения колясочников необходима помощь персонала
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-Установить средства тактильной информации в зонах путей движения - Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Установка кнопки вызова с двухсторонней звуковой связью - Организовать доступ к стенду информации

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2028 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Ремонт заездов (пандусов), ремонт покрытия, установка указателей,

		- установка системы вызова помощи персонала - Ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	- Установить на дверях таблички Брайля, - Оборудовать вход кнопкой вызова персонала - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании - Требуется контрастная разметка на двери - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Оснастить пороги резиновыми накладками. - Для опорников требуются поручни на всем движении - Установить завершения на поручни
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Оснастить санузел кнопкой вызова персонала, поручнями, - сливной бак должен быть прикреплен к стене - установить тактильные информационные таблички на входах в санузел - в универсальной кабине (уборной) рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Необходимо установить при входе на территорию лагеря щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, организация будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем

функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов
Региональное Отделение ВОРДИ Тамбовской области:

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объектов Тамбовской области (Официальный портал органов государственной власти Тамбовской области)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: приложение №7 на 27 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор ЧОУ ДПО
«УИЦ «Спартак»

А.С. Смолин

Члены рабочей группы:

Начальник ДОЛ «Росинка»

Н.В. Власова

Завхоз ДОЛ «Росинка»

С.А. Скорик

В том числе:

Председатель МО ВОРДИ
г. Тамбов

Е.Н. Сарычева



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1.2	Имеются. Необходим ремонт засездов (пандусов). Нет системы вызова помощи персонала.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Организовать оказание помощи со стороны персонала при необходимости.	- ремонт засездов (пандусов) - установка системы вызова помощи персонала - организация оказания помощи персоналу при необходимости
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3.4, 3.6	Имеются. Отсутствуют поручни для опорников на всем движении.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Оказывать помощь со стороны персонала при необходимости	- Для опорников требуются поручни на всем движении - организация оказания помощи персоналу при необходимости
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		Имеются. Лестница и крыльце не обустроены противоскользящим покрытием.	О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- Обустроить лестницу и крыльцо противоскользящим покрытием
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	7	Имеются	К.О	Необходимы работы по адаптации объектов.	Противоскользящее покрытие

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	∞	Имеются. На парковочных местах отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов.	Г,К,О,С,У	Необходимы работы по адаптации. Выделить на парковке места для транспорта инвалидов, обозначив специальной разметкой «Стоянка для инвалидов».	На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4 I Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)		1,2,3,4,5,6,7,8	Требуется установка системы вызова помощи персонала; На парковочных местах необходимо произвести разметку мест для инвалидов, в том числе расширенных, обозначить места парковки знаком. Требуется ремонт покрытия, ремонт заездов (пандусов), установка указателей, установка освещения территории

Комментарий к заключению: Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	9,10	Имеются. Отсутствует рельефно-контрастная маркировка ступеней	О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	-установить рельефно-контрастную маркировку ступеней
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	9	Имеются. Отсутствует противоскользящее покрытие для пандуса.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	Противоскользящее покрытие для пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	11	Имеются. Отсутствуют таблички Брайля. Нет контрастной полосы по контуру дверного проема.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- сделать контрастную полосу по контуру дверного проема входа в здание - установить таблички Брайля
2.4	Дверь (входная)	есть	-	10	Имеются. Входные двери не обеспечены символами, указывающими на их доступность (недоступность) для инвалидов.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- обеспечить входные двери символами, указывающими на их доступность (недоступность) для инвалидов
2.5	Тамбур	-	-	1-2	Имеются	К.О.С	Необходимы работы по адаптации	- установить пандус

ОБЩИЕ требования к зоне																	
													Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г.К.О.У), ВЦДС)			Требуется контрастная разметка на дверн, отрегулировать доводчики на дверях с интервалом в 5 секунд, установить таблички Брайля, а также оснастить поручни пандуса завершением

Комментарий к заключению: Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элементов		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	-	12, 13	Имеются. Нет поручней для опорников на всем движении. Для колясочников и незрячих	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	Для опорников требуются поручни на всем
3.2	Лестница	нет	-	-	-	О.С	-	-
3.3	Лифт/лус	нет	-	-	-	К.О.С	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К.О.С	-	-
3.5	Дверь	есть	-	14	Имеются. Входные двери не обеспечены символами, указывающими на их доступность (недоступность) для инвалидов.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- обеспечить входные двери символами, указывающим на их доступность (недоступность)

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	Имеются	Л.К.О.С.У	Необходимы работы по адаптации объектов.	- Приведение в соответствие с требованиями высоты порогов, обеспечение контрастности, освещения путей движения, оснастить подумниками
	Общие требования к зоне					Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К.О.Г.У), ВНДС			Имеются пороги, для передвижения колясочников и незрячих нужна помощь персонала или оснастить резиновыми накладками. Так же для опорников нужны поручни на всем движении. Организационные мероприятия: выделить контрастной маркировкой ручку двери эвакуационного выхода. Вытопнять регламент эвакуации МПН на путях эвакуации

Комментарий к заключению: Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото		Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	К.О	-	-
4.2	Залыная форма обслуживания	-	-	-	К.О	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	К	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	К.О	-	-
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	-	-	-	К.О	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

Приложение №5
к постановлению ОСИ №
от 20 ноября 2024 г.

1. Результаты обследования:

[illegible]

5.1	Туалетная комната	есть	-	16.17	Имеются. Отсутствует кнопка вызова персонала	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Оснастить санузел поручнями, кнопкой вызова персонала. сливной бак должен быть прикреплен к стене	- установить кнопку вызова персонала - сливной бак должен быть прикреплен к стене - информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями - в универсальной кабине рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота унитаза - унитаз оборудовать поручнями
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	18.19	Имеются. Отсутствует кнопка вызова персонала	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Отсутствует кнопка вызова персонала	- установить кнопку вызова персонала - информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	20	Имеются	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	
ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДШ-В (Л,У), ВНД(О,К,С)			Оснастить санузел двумя поручнями, кнопкой вызова персонала, сливной бак должен быть прикреплен к стене, Текущий ремонт, оснащение оборудованием оснащение санузлов для повышения условий доступности: кнопка вызова, пристенные опорные поручни, понижение уровня выключателей до зоны досягаемости. Отработать регламент по оказанию помощи со стороны сотрудников.

Комментарий к заключению: Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	21	Имеются. Отсутствуют на дверях таблички Брайля	К.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	Изготовить и установить таблички с информацией на дверях таблички Брайля
6.2	Акустические средства	есть	-		Отсутствуют	Г	Не требуются	Не требуются
6.3	Тактильные средства	нет	-		Имеются. Отсутствуют средства тактильной информации в зоне путей движения на стенах.	С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- установить средства тактильной информации в зоне путей движения на стенах
ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-ИК, О.Г.У), ВНДС)	-		Система информации и навигации к местам получения услуг, а так же путей эвакуации для людей с инвалидностью не практична, таблички не выделены тактильно и не дублированы по шрифту Брайля

Комментарий к заключению: Капитальный и текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования


Результаты фотофиксации на объекте:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
1.1. Вход (входы) на территорию

Фото №1



Фото №2



1.2. Путь (пути) движения на территории
Фото №3





Фото №4



Фото №5



Фото №6



1.3. Лестница (наружная), 1.4. Ландус(наружный)
Фото. №7



1.4. Автостоянка и парковка
Фото №8



2. Входа (входов) в здание
2.1. Лестница
(наружная)
Фото №9






Фото №10




2.2. Паузе (наружный)

Фото №9




2.3. Входная площадка (перед дверью)
Фото №11



2.4. Дверь (входная)
Фото №10



2.5. Тамбур
Фото №12



3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

3.1. Коридор

Фото №12




Фото №13



3.2 Лестница

Нет фото

3.3. Пандус

Нет фото

3.4. Лифт пассажирский (или подъемник)

Нет фото

3.5. Дверь
Фото №14




3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности))
Фото №15

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из помещения корпус 1
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Спартак»
ДОЛ «Росинка»

1	эвакуационный	2	эвакуационный
3	надежные напольные	4	эвакуационные
5	выход из здания	6	внутренние
7	информационные о пожарах	8	внутренние
9	направление движения к выходу	10	основной путь эвакуации
11	основной путь эвакуации	12	запасный путь эвакуации
13	запасный путь эвакуации	14	эвакуационная зона



- Действия при пожаре:
1. Сообщить об пожаре по тел. 01
 2. Использовать средства защиты.
 3. Эвакуировать из помещения людей.
 4. В процессе эвакуации сохранять спокойствие и организованность.
 5. Обозначить место аварии.
 6. Предотвратить развитие аварии.

- Действия при аварии:
1. Сообщить о пожаре по тел. 01
 2. Вывести из помещения людей.
 3. Обесточить электропроводку в горящем помещении.
 4. Присутствие и тушение пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 5. Присутствие и ликвидация последствий с помощью специалистов.
 6. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 7. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 8. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 9. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 10. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 11. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 12. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 13. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.
 14. Присутствие и ликвидация пожара при наличии пожаротушающих и других подручных средств.

10.11.12.14.3-2009

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Нет фото

5. Санитарно-гигиенических помещений

5.1. Туалетная комната

Фото №16





Фото №17



5.2. Душевая/ванная комната
Фото №18






Фото №19



5.3. Бытовая
комната (гардеробная)
Фото №20



6. Системы информации на объекте

6.1 Визуальные средства Фото №21



**6.2. Акустические
Средства, 6.3. Тактильные средства
Фото отсутствует**